

**BRANNFØREBYGGENDE FORUM  
ÅLESUND 2008**



**HVORDAN UTNYTTE FEIERNES KOMPETANSE I  
DET BRANNFØREBYGGENDE ARBEID**

Avdelingssjef Nils Kristiansen



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

- ❖ Et lite tilbakeblikk
- ❖ Samfunnets utvikling i relasjon til feierens oppgaver
- ❖ Hva har det blitt snakket om i brann/ fagmiljø?
- ❖ Hva har vi i Oslo brann- og redningsetat satt fokus på med tanke på feierens arbeid i dag og i fremtiden?
- ❖ Hvilke erfaringer har vi gjort?
- ❖ Til slutt tar jeg sjansen på å se noen år inn i fremtiden



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## Tilbakeblikk

- Feierens behov for å fjerne sot i skorsteiner har over tid endret seg.
- Dette er noe som også gjenspeiler seg gjennom gjentatte nedtrappinger i den lovpålagte feiehyppighet siden brannloven i 1908, hvor det ble fastsatt feieing 7 ganger pr. år.
- Feiehyppigheten har etter dette blitt redusert i 1927, 1950, 1955, 1961, 1970, 1976, 1987 og siste gang i 1998 hvor det ble angitt at det skal feies etter behov minst 1 gang hvert 4 år.



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## Hva skyldes nedtrappingen?

- Redusert fyringshyppighet

### Endret fyringsmønster

- Bedre ildsteder
- Sjelden bygningsbrann utløst av pipebrann



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## Har det endret seg å være feier?

På tross av at feieutstyret nesten ikke har forandret seg på 200 år mener jeg et stort JA

### Før:

Feieren var en som brakte lykke  
Kunne bli bedt på en dram  
Var en "møkkamann"

### Nå:

Jenter i faget heldigvis.  
Men ennå stor uvitenhet om feierens utdannelse  
Man har nå innsett at feierens tilsyn i hjemmene har en brannforebyggende effekt



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## Samfunnets utvikling i relasjon til feierens oppgaver

### Det er flere ting som kan sies om dette:



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

### Samfunnet har fått større fokus på miljø:

- ✓ ENØK-støtte
- ✓ Rentbrennende ildsteder
- ✓ Biobrensel, pellets, gass



Innføring av lovpålagt tilsyn i boliger tilknyttet skorstein/ildsted .

Vi har i dag andre samfunnsmessige utfordringer enn vi hadde tidligere:

- ✓ Flere fremmedspråklige
- ✓ Flere eldre som bor hjemme



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## Hva har det blitt snakket om i brann/ fagmiljø?

Fagmiljøet mener at feieren har store muligheter til å utnyttes bedre i det brannforebyggende arbeide:

- ✓ El og brann – hand i hand v/ Odd A. Rød, Gjensidige
- ✓ Hallingdalsprosjektet v/ brannsjef Dag Botn, Hallingdal brannvesen
- ✓ Innføring og utføring av systematisk brannsikkerhet i borettslag og sameier v/ Narve Helle
- ✓ Røykvarsler og slukkeutstyr – debatten v/ Brannforebyggende Forum i 2006

hvor er det flest dødsbranner?

- ✓ Boliger

hvem omkommer?

- ✓ Eldre
- ✓ De som ikke har røykvarsler

hva er brannårsakene?

- ✓ Elektrisk årsak ca 50 %
- ✓ Skorstein/ildsted ca 4-5 %



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## Hva har vi i Oslo brann- og redningsetat satt fokus på men tanke på feierens arbeid i dag og i fremtiden?

Vi må gå noen år tilbake i tid.

Fra de politiske myndigheter i byen fikk vi en bestilling som sa:

*”Etagen skulle se på sammenhengen mellom feiing og oppståtte pipebranner samt konsekvensene av disse pipebrannene.”*



Vi startet derfor i 2004  
”Pipebrannprosjektet”

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

Pipebrann oppstår som et resultat av feil fyring i form av beksot. Vi fant ut at beksot vanskelig kan fjernes ved hjelp av feierens tradisjonelle utstyr.

Etter tradisjonell feiing



Etter fresing



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

I løpet av 2004 til 2007 hadde vi 226 registrerte pipebranner i Oslo.

Av disse ble det på 46 steder gitt skriftlig henstilling om å sette skorsteinen i forskriftsmessig stand



Av disse ble det ved 3 steder konstatert skade utover skorstein/ildsted (boligbrann).

Grunnene til at disse pipebrannene spredte seg videre til å bli en boligbrann, var feil montering av skorsteinen/ildsted.

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

**Vår konklusjon så langt på bestillingen er derfor:**

**At tradisjonell feiing ikke forhindrer at en pipebrann oppstår.**

- **For å unngå pipebranner må skorsteiner, hvor det avdekkes beksot freses, med spesialverktøy.**
- **Feieren må i tillegg gi informasjon om riktig fyring, samt fordelene ved å skifte ut sitt ildsted til et rentbrennende ildsted .**



**Hvis man følger oppstillingsvilkårene for skorsteiner/ildsted, er konsekvensene av pipebranner små.**

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

**Som et resultat av hva som har blitt snakket om i brann/fagmiljøet og pipebrannprosjektet, bestemte vi oss for i 2006 å omorganisere seksjon for feiing og tilsyn i Oslo.**

**Målet var å få en seksjon som tenkte nytt og moderne.**

**Hver feier skulle benyttes der hvor hun/han hadde sine sterke sider.**

**Tjenesten skulle tilpasses det enkelte objekt og kunde.**

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## BESTILLING FRA BRANNSJEFEN

**Antall pipebranner skal reduseres gjennom feieseksjonens virksomhet**

**Prøveprosjekt "Brannvern i hjemmet" for de som betaler feieavgift**

**80 % tilsyn, 20 % feiing inkl. fresing. Ingen feiing uten tilsyn.**

**Begrense og automatisere rapporteringen**

**Produksjon, kvalitet og "hjemmeprosent" måles for hver ansatt**

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

### Servicesenter

Tar imot telefoner, behandler saker, bud, oppdrag osv.

### Boligtilsyn

Enebolig/villa

Avdekker beksot, Vurdere feiing, fokus på el-årsaker, eldre, pleietrengende, osv.

### HMS

Borettslag/sameier

Infomøte for styreledere om hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll.

### Bygårdsprosjektet

1890 - gårder

Tilsyn med gårdeiere og leietakere. Fokus på branntekniske svakheter i slike gårder.

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008



## Hvilke erfaringer har vi gjort?



Medarbeiderundersøkelse

Økt kompetanse hos feierne.

Større anerkjennelse.

Feierne har blitt bedre forebyggere.

Svært gode tilbakemeldinger fra store boligaktører som OBOS/USBL og de ulike styrelederne på HMS – tilsynene. Det er tydelig at markedet er "sulten" på en mer lettfattelig måte å få informasjon rundt dette temaet på.

Det har også vist seg at det er lettere å få gjennomført brannvernarbeid ved at ansvaret blir plassert på rett plass (styreleder).

Tettere samarbeid med ENØK – etaten og Hafslund.

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

## FREMTIDEN

Jeg mener at fokuset på selve feiingen av skorsteiner er for stor og at forskriftsteksten:



*"Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brann sikkerheten eller atkomsten"*

er for snever i den unike muligheten feieren har til å gjøre et godt forebyggende arbeide der hvor det omkommer flest mennesker, nemlig hjemme hos folk.

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

**Selv om du er utdannet feiermester  
må du ikke være leder med  
personalansvar**

**Etaten vurderer fortløpende behovet  
for dagens feiing og tilsynsordning.**

**Det kommunale feiesystemet må  
avvikles.**

**Dette må bli en tjeneste som kunden  
bestiller.**



**Men at tilsynet fortsatt må utføres av gode fagfolk – Altså feiere.**

BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008

**TAKK FOR OPPMERSOMHETEN!**



BRANNFØREBYGGENDE FORUM ÅLESUND 2008